

Il report di calcolo risulta troncato nella parte inferiore della pagina


Questo articolo illustra come procedere con la risoluzione di un problema di stampa che può verificarsi quando il formato della stampante è errato.

Versione online: <https://nextgen.sant-ambrogio.it/KB921652>

Ultimo aggiornamento: 26 set 2024

Se il report di calcolo risulta troncato verso il fondo di ogni pagina e il piè di pagina risulta escluso dalla stampa, il formato della stampante di default è impostato su un formato differente da A4.

Per correggere questo problema, è sufficiente impostare in Windows una stampante di default con il formato A4.

		Customer
		ID Number
		Revision 1
Calculation report Asme VIII Div. 1 Ed. 2021 - Metric Units		
Project: Item: Customer: Drawing: Revision: Date:		
Internal design pressure	$P =$	18.50 MPa
External design pressure	$P_{Ext} =$	0.10 MPa
Internal design temperature	$T =$	360.00 °C
External design temperature	$T_{Ext} =$	25.00 °C
Internal corrosion allowance	$c =$	0 mm
External corrosion allowance	$ce =$	0 mm
Joint efficiency	$E =$	1.00
Minimum design temperature	$=$	25.00 °C
		

Risoluzione di problemi simili

Questo problema si presenta comunemente quando il formato della stampante di default è Letter, che ha un rapporto di proporzioni differente da A4.

Può però capitare anche in altri casi, come con formati A3 o superiori. In tutti i casi, la soluzione da adottare è quella riportata sopra.